Referenz

Bauvorhaben	Staatsoper Unter den Linden Sanierung und Grundinstandsetzung Rohbau BT C Intendanzgebäude Restleistungen 10117 Berlin		
Bauherr	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Fehrbelliner Platz 2 10707 Berlin Herr Höcker		Tel. 030 - 90139 - 3255
Bauüberwachung od. Architekt	BAL Bauplanungs- und Steuerungs GmbH Lützzowplatz 7 10785 Berlin Frau Kieninger		Tel. 030 - 3001311-18
Ausführungszeit	März 2013	bis	März 2014
Leistungsbereiche	111-04	Mauerarbeiten	
Auswahl	111-01	Beton- und Stahlbetonarbeiten	
	112-02	Abdichtungsarbeiten	
Auftragswert	2.278.397,00 € brutto		
Besonderheiten	Denkmal		