



Referenz

Bauvorhaben

Staatsoper Unter den Linden
Sanierung und Grundinstandsetzung
Rohbau BT C Intendantengebäude Restleistungen
10117 Berlin

Bauherr

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Fehrbelliner Platz 2
10707 Berlin
Herr Höcker Tel. 030 - 90139 - 3255

Bauüberwachung od. Architekt

BAL Bauplanungs- und Steuerungs GmbH
Lützzowplatz 7
10785 Berlin
Frau Kieninger Tel. 030 - 3001311-18

Ausführungszeit

März 2013 bis März 2014

Leistungsbereiche

Auswahl

111-04	Mauerarbeiten
111-01	Beton- und Stahlbetonarbeiten
112-02	Abdichtungsarbeiten

Auftragswert

2.278.397,00 € brutto

Besonderheiten

Denkmal